

交流アーク溶接機（BP、BPR シリーズ）をご愛用のお客様へ （お詫びと無料点検のお知らせ）

平素は、弊社溶接機をご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。

さて、2013 年 5 月から 2017 年 1 月までに製造した交流アーク溶接機の一部の製品におきまして、組立時の作業のバラつきなどにより、溶接機の接地が不十分な場合に漏電や感電事故に至る可能性があること、また接地が十分であっても電撃防止装置が誤動作する可能性があることが判明いたしました。

現在のところ、漏電・感電の事故は発生しておりませんが、対象となる製品（31 機種）につきまして、無料で点検・修理を実施させていただきます。

つきましてはお手数をお掛けいたしますが、型式と製造番号をご確認いただき、対象となる製品の場合は、ご購入いただいた販売店様もしくは下記の弊社窓口まで至急ご連絡いただきますとともに接地の確認および電撃防止装置の動作確認を実施くださいますようお願い申し上げます。

ご愛用のお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますことを心より深くお詫び申し上げます。

■対象となる製品

表 1 標準製品（12 機種）

形式(シリーズ)	製造番号
BP-4005(S-2)	2P15059*****
BP-4005(S-3)	3P15109*****
BP-4006(S-2)	2P15060*****
BP-4006(S-3)	3P15110*****
BP-5005(S-2)	2P15061*****
BP-5005(S-3)	3P15111*****
BP-5006(S-2)	2P15062*****
BP-5006(S-3)	3P15112*****
BPR-5005(S-2)	2P15063*****
BPR-5005(S-3)	3P15113*****
BPR-5006(S-2)	2P15064*****
BPR-5006(S-3)	3P15114*****

表 2 特殊製品（19 機種）

形式	製造番号
BP-3005	P15072*****
BP-4006	P15085*****
BP-4006	P15086*****
BP-5005	P15069*****
BP-5005	P15068*****
BP-5006	P15067*****
BP-5006	P15071*****
BP-5006	P15096*****
BP-5006	P15120*****
BP-5006	P15130*****
BP-5006	P15132*****
BPR-4006	P15100*****
BPR-5005	P15098*****
BPR-5006	P15074*****
BPR-5006	P15082*****
BPR-5006	P15077*****
BPR-5006	P15104*****
BPR-5006	P15128*****
BPR-5006	P15136*****

■型式・製造番号の確認方法

製品のフロントパネルの銘板でご確認いただけます（銘板の位置は、図1参照）。



図1 銘板の位置

■ご連絡先

株式会社ダイヘン 溶接機事業部

TEL : 078-275-2005

E-MAIL : welding@daihen.co.jp

※電話受付時間 : 8:30~17:00 (土、日、祝日を除く)

■個人情報の取り扱いについて

- お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの「個人情報」は、弊社製品の点検・修理の目的以外に使用いたしません。
- 弊社はお客様の個人情報を適切に管理いたします。
- 点検・修理を弊社の協力会社に委託する場合は、法令に基づく義務の履行その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。